

ใบตรวจสอบสภาพรถฟอร์คลิฟท์ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

วันที่8/03/2562..... หมายเลขรถ....TCM FD50 T9 ขนาด 5 TON

ผู้ตรวจ.....นายอนุวัฒน์ คงแก้ว..... หมายเลขทะเบียนวิชาชีพวิศวกรผู้ตรวจสอบ.....สก.3639.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	ชำรุด/แก้ไข
	ก่อนติดเครื่องยนต์		
1	ความเรียบร้อยรอบตัวรถ เช่น งาม,เสાયกและอื่นๆ		
2	รอยรั่วซึมที่หยดลงพื้นใต้ห้องรถ	/	
3	สภาพล้อ-น๊อตล้อ-ยาง-ลมยาง	/	
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ และขั้วแบตเตอรี่	/	
5	ระดับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำและท่อยาง	/	
6	น้ำมันเครื่องยนต์	/	
7	น้ำมันเกียร์	/	
8	น้ำมันไฮดรอลิค	/	
9	น้ำมันเบรค	/	
10	ความตึงสายพาน และสภาพสายพาน		
11	รอยรั่วซึมและสภาพภายในห้องเครื่องยนต์		
12	ระยะฟรีขาเบรค-คลัทช์-คันเร่ง		
13	สภาพเบรคมือ		
	ขณะติดเครื่องยนต์		
1	การทำงานของเกจที่หน้าปัทม์		
2	เสียงเครื่องยนต์และควั่นไอเสีย	/	
3	ไฟส่องสว่าง, แตรและกระจก	/	
4	ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัย	/	
5	ระบบไฮดรอลิคยกเอา	/	
6	ความตึงและสภาพไค้		
7	ประสิทธิภาพเบรคเพื่อหยุด		
8	ประสิทธิภาพการออกตัว		
9	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ		
10	ระยะฟรีพวงมาลัย		

บันทึกการแก้ไขเพิ่มเติม

.....

อนุวัฒน์ คงแก้ว

(นายอนุวัฒน์ คงแก้ว)